

WYCENA Nr: ZSZ90TV

z dnia: 2015/09/03

Wykonawca wyceny : inż. Janusz Preckajło

Właściciel: Gmina Biały Bór

Adres: ul. Żymierskiego 10 78-425 Biały Bór

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [D] IX-2015

Marka: RENAULT Model pojazdu: Trafic Passe. 2.5 dCi MR`07 E4 3.1t
Wersja: L2H1P2 Pack Clim Nr rejestracyjny: ZSZ90TV Rok prod.: 2010
Rodzaj pojazdu: Samochód ciężarowy do 3.5t

Nr INFO-EKSPERT	031-05739
Nr identyfikacyjny (VIN)	VF1JLBVB6AV377524
Data pierwszej rejestracji	2010/05/14
Wskazanie drogomierza	201917 km
Okres eksploatacji pojazdu (10/05/14-15/09/03)	64 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	srebrny 2-warstwowy z efektem metalicznym
Dop. masa całkow. / Ładowność	3070 kg / 1068 kg
Rodzaj nadwozia	mikrobus 4 drzwiowy 9 osobowy
Rodzaj kabiny	krótka
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / przedni (4x2) / manualna
Rozstaw osi	3498 mm
Rodzaj silnika	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	2464 ccm / 110kW (150KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów	4 / rzędowy
Norma spalin	E4
Długość / Szerokość / Wysokość	5182 mm / 1904 mm / 1956 mm

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE (2006.09-2011.12)

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS + EBV - korektor siły hamowania elektr.	14	Siedzenie 3-osobowe w II rzędzie
2	Drzwi boczne prawe przesuwne	15	Siedzenie 3-osobowe w III rzędzie
3	Drzwi tyłu nadwozia podnoszone+szyba ogrzewana + wycieraczka	16	System wspomagania nagłego hamowania
4	Elementy stylizacji zewnętrznej czarne	17	Szyba w drzwiach prawych przesuwanych otwierana
5	Fotel kierowcy z podłokietnikiem z reg. wys. z reg. lędźwiową	18	Szyba z prawej strony środkowa przesuwna
6	Fotel pasażera podwójny	19	Szyby przednie regulowane elektr.
7	Immobilizer	20	Szyby przyciemniane
8	Klimatyzacja	21	Tapicerka "Elba Bleu"
9	Kolumna kierownicy regulowana	22	Uchwyty do mocowania ładunków
10	Komputer pokładowy	23	Wspomaganie układu kierowniczego
11	Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regul. elektr.	24	Wykładzina gumowa w przestrzeni pasażerskiej
12	Poduszka powietrzna kierowcy	25	Wyłożenie ścian bocznych płytą do 1/2 wysokości
13	Radioodtwarzacz CD + MP3 ze sterowaniem przy kierownicy	26	Zamek centralny zdalnie sterowany

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	Wartość [PLN]
1	+Autoalarm	134
2	Czujniki cofania	131
3	Drzwi tylne przeszklone otwierane 180 stopni	54
4	Hak holowniczy	264
5	Klimatyzacja podwójna	478
6	Lakier metalizowany	261
7	Ogrzewanie kabiny kierowcy i przestrzeni pasażerskiej	119
8	+Poduszka powietrzna pasażera	170
9	System Bluetooth	84
10	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP	226
11	Szyby boczne tylne dodatkowo przyciemniane	60
12	Zamek centralny i urządzenie antywłamaniowe (dopłata)	60

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	FULDA 225/65 R16C 112/110R CONVEO TOUR TL		20
Przednie prawe:	FULDA 225/65 R16C 112/110R CONVEO TOUR TL		20
Tylne lewe:	FULDA 225/65 R16C 112/110R CONVEO TOUR TL		20
Tylne prawe:	FULDA 225/65 R16C 112/110R CONVEO TOUR TL		20

OPISY DOTYCZĄCE POJAZDU

Podstawą do przeprowadzenia wyceny było zlecenie nr 99/2015 z dnia 31.08.2015r.

Wycenę opracowano w oparciu o przeprowadzone oględziny samochodu z udziałem Pana Jana Andrusieczko. Podczas oględzin stwierdzono niżej wymienione uszkodzenia samochodu:

1. Zderzak tylny uszkodzony z lewej strony, ślady naprawy.
2. Drzwi tyłu lewe nieznacznie wgniecione.
3. Błotnik tylny prawy nieznacznie wgnieciony i zarysowany.
4. Listwy ochronne prawej strony lekko zarysowane.

Samochód przystosowany do przewozu dwóch wózków inwalidzkich co zostało uwzględnione w wycenie po wprowadzeniu korekty dodatniej w wysokości 5%.

Dokonano pomiaru grubości powłoki lakierniczej nadwozia. Wyniki pomiarów podano w arkuszu badania powłoki lakierowej, który dołącza się do wyceny. Na podstawie uzyskanych wyników pomiarów należy przyjąć, że nadwozie samochodu posiada fabryczną powłokę lakierową.

Podczas oględzin wykonano trzynaście zdjęć samochodu zdjęcia dołącza się do wyceny.

KOREKTY

WARTOŚĆ BAZOWA NETTO (64 mies.)	33 800 PLN
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE	2 041 PLN
KOREKTA ZA PRZEBIEG	- 2 403 PLN
KOREKTA ZA OGUMIENIE	694 PLN
KOREKTY RÓŻNE	- 2 000 PLN

W tym:

	[%]	Wartość
Regionalna sytuacja rynkowa	-5,0	-1 671
Konieczne naprawy pojazdu	-6,0	-2 000
Przystosowanie inwalidzkie	5,0	1 671

Wartość rynkowa netto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień wykonania opinii wynosi:

32100 PLN

(słownie: trzydzieści dwa tysiące sto złotych)

Wartość określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych z katalogu "Pojazdy Samochodowe - Wartości Rynkowe IX-2015"
- zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.

RS 000359
MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
RZECZPOZNAWCA SAMOCHODOWY
inż. Janusz Preckajło

ARKUSZ BADANIA POWŁOKI LAKIEROWEJ

do wyceny nr: ZSZ90TV

z dnia: 2015/09/03

Wykonawca wyceny : inż. Janusz Preckajło

Właściciel: Gmina Biały Bór

Adres: ul. Żymierskiego 10 78-425 Biały Bór

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [D] IX-2015

Marka: RENAULT

Model pojazdu: Trafic Passe. 2.5 dCi MR'07 E4 3.1t


Wersja: L2H1P2 Pack Clim

Nr rejestracyjny: ZSZ90TV


Rok prod.: 2010

Rodzaj pojazdu: Samochód ciężarowy do 3.5t



OPIS POWŁOKI LAKIEROWEJ



RS 000359
MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
RZECZPOSNOWCA SAMOCHODOWY
inż. Janusz Preckajło



MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
REKONSTRUKCJA SMOCHODOWY
Inż. Janusz Prekajto



RS 000369
MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
RZECZNIKOWCA SAMOCHODOWY
Inż. Janusz Preckajło

